


Vattnets vägar i parken ...



Skiss och kommentar av Magnus Jönsson 2014.

Inmätning av fall på dikena är gjorda med med laser (teodolit).

- 1) Dammen är djupast i norr, öster om gångbron.
- 2) Kanalen i öst-västlig riktning söder om dammen har fall både åt öst och väst. Den är alltså grundast i mitten. I väst är den dock väsentligt djupare.
- 3) Ovanstående kanal är djupare än dammen. Således torrläggts dammen innan denna kanal.
- 4) Kanalen utmed sydvästra kvarterets västra sida har fall både från norr och söder. Det är fall mot den plats där det finns uppgifter om tidigare skvaltkvarn.
- 5) Ovanstående beskrivna kanal har dock en betydligt högre belägen punkt för sin mynning i norr än den öst-västliga kanal den möter där. Således har inte allt vatten runnit mot skvaltkvarnen. Vid närmare titt på denna plats syns dock en större sten. Kan här möjligen ha varit en dammlucka eller fördämning? När den öst-västliga kanalen varit vattenfylld har man kunnat öppna dämnet och släppt vatten mot skvaltkvarnen.